

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	IENB DE TELESENCUDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CRUCE DOS AGUADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-3057-45	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzic calibre 26



Foto2: Sustitución de soporte de madera, por metal



Foto3: Repello en muros



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Pintura exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	IENB DE TELESENCUDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CRUCE DOS AGUADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-3057-45	FECHA:	30/08/2024



Foto 7: Reparación de piso líquido



Foto 8: Reparación piso torta de concreto



Foto 9: Sustitución de puerta



Foto 10: Reparación de repello y cernido en muro y paredes




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 