

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CEIBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0041-42	FECHA:	09/09/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR




Foto 2: PUERTAS DE METAL. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



Foto 3: VENTANAS: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTRA DE METAL DE VENTANAS



Foto 4: MANTENIMIENTO A PORTONES; MANTENIMIENTO EN PORTONES DE METAL



Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA; SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 6: PISO: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CEIBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0041-42	FECHA:	09/09/2024



Foto 7: SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS. SUSTITUCIÓN DE INODORO




Foto 8: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. SUSTITUCION DE LAVAMANOS



Foto 9: LOSA DE PATIO. REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 10: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CEIBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0041-42	FECHA:	15/10/2024



Foto1: PISO: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 2: REPARACIÓN DE COCINA: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS






Foto 3: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDOS DE PAREDES: REPELLO EN MURO

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---