



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CAS. NUEVA CANDELARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA CANDELARIA RUTA AL TORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0059-43	FECHA:	21/10/2024



Foto1: LAMINAS EN MAL ESTADO DE LAS 4 AULAS, NECESITAN CAMBIOS



Foto 2: PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS NECESITAN NUEVAS PINTURAS.



Foto 3: LA PUERTA DEL BAÑO QUIERE REPARACION



Foto 4: EL CABLE DE LA LUZ QUE ESTA ENTRO EL AULA NO FUNCIONA



Foto 5: FOSA SEPTICA.



Foto 6: NECESITA REPARACIÓN LAS BOMBILLAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rosendo L...*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CAS. NUEVA CANDELARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA CANDELARIA RUTA AL TORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0059-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 7. APAGADORES EN MAL ESTADO



Foto 8. TOMACORRIENTE EN MAL ESTADO



Foto 9. LOS BALCONES NECESITAN LIMPIEZA YA ESTAN OXIDADOS



Foto 10. EL ISPENSAOR E AGUA DE LA TAZA E BAÑO NO SIRVE



Foto 11. NECESITA NUEVA PINTURA TODAS LAS ESTRUCTURAS METALICAS (TUBOS Y COSTANERAS).



Foto 12. CHAPAS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la C</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Púb</p>
---	--