

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra linda el Zapotal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0068-43	FECHA:	24-09-24



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3 : Foto 17: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4 : Sustitución de chapa



Foto 5 : Sustitución de puerta



Foto 6 : Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Javier Saavedra

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra linda el Zapotal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0068-43	FECHA:	24-09-24





Foto 7 : Sustitución de deposito de agua 1700 lt




Foto 8 : Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 9 : Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Javier Sach</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPEPEA</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---