

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | La Libertad                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Tierra linda el Zapotal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-0068-43 | FECHA:                         | 05-11-24                        |



Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3 : Foto 17: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4 : Sustitución de chapa





Foto 5 : Sustitución de puerta



Foto 6 : Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén         | MUNICIPIO:                     | La Libertad                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Tierra Linda el Zapotal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-0068-43 | FECHA:                         | 05-11-24                        |



Foto 7 : Sustitución de deposito de agua 1700 lt



Foto 8 : Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal






Foto 9 : Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPA | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|