

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PORVENIR CASERÍO EL PARAÍSO KM.107
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0070-43	FECHA:	18/11/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA PARA LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRÍO EL PORVENIR CASERÍO EL PARAÍSO KM.107
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0070-43	FECHA:	18/11/2022



Foto7: SUSTITUCIÓN DE BALCÓN DE METAL



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE CANAL PVC



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE SOPORTE O PESCANTE DE METAL PARA CANAL



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Administrativo Público

