

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matrimonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0076-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de vidrios



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jaime Adolfo Mo Pena*  
Firma y sello del Presidente de la OPFRES DE FAMILIA



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Matrimonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0076-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 8:



Foto 9:



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEP PADRES 	 Firma y Sello Director-Centro Educativo Público 
--	--