

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOAQUIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0098-42	FECHA:	4/04/2024



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO




SUSTITUCIÓN DE CERAMICA EN MUEBLES DE COCINA



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALU



SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE METAL POR METAL







REPARACION DE MUEBLE DE COCINA



SUSTITUCIÓN DE CERAMICO EN MUEBLE DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
--	--