

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Joaquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0098-43	FECHA:	24/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio



Foto 4: Impermeabilización de losa.



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado y aplicación de pintura de puertas)



Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

**CONSEJO DE PADRES**  
 Merly Yescenia Millán Gutiérrez  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

**DIRECCIÓN**  
 Henry Ayl Lindares Yanes  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVI0       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Joaquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0098-43	FECHA:	24/09/2024



Foto7: Sustrución de plafoneras ✓



Foto 8: Sustrución interruptores dobles ✓



Foto 9: Sustrución tomacorrientes dobles ✓



Foto 10: Sustrución de lámparas de 2x40 ✓



Foto 11: Reparación de cableado eléctrico ✓



Foto 12: Sustrución de ducto eléctrico + accesorios ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Merly Yescenia Millán Gutiérrez  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



Henry Aytinarez Tanes  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Joaquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0098-43	FECHA:	24/09/2024



Foto13: Sustitución de deposito de agua 1700 lt



Foto 14:



Foto 15:




Foto 16:



Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Merly Yascenia Millán Gutiérrez Firma y sello del Presidente de la OPF	 Henry Aly Linarez Arias Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

