

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA NUEVA, LA LIBERTAD, PETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1705-0109-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA PARA LÁMINA TROQUELADA



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL.




Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Escuela



Firma y Sello Director Centro Educativo
