

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA NUEVA, LA LIBERTAD, PETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1705-0109-43	FECHA:	31/10/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA PARA LÁMINA TROQUELADA



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL.



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Familiares



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

