

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0123-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puerta de aulas



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Desinstalación de estructura portante



Foto 6: Desinstalación de lámina existente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Ortiz

Firma y sello del Presidente de la SEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0123-43	FECHA:	23/09/2024




Foto7:Instalación de estructura portante de metal



Foto 8:Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 9:




Foto 10:



Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Juan ortiz</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Píscos</p>
--	---

