

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tamaris Las vegas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0131-43	FECHA:	25/10/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la C.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tamaris Las Vegas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0131-43	FECHA:	25/10/2024



Foto1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 5: desinstalación de láminas existentes



Foto 6: Instalación de láminas troquelada aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

