

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0137-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustitución de piso cerámico




Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 6: Instalación de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio nueva vista hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0137-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 7: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 8: Sustitución de puerta



Foto 9: Sustitución de Vidrios




Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

