

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 05 0154-45	FECHA:	4 de marzo de 2023



Foto1: Esta es del estado en que se encuentra lámina del establecimiento.



Foto 2: Este es el estado en que se encuentra la madera del techo del establecimiento.



Foto 3: Este es el estado en que se encuentran las chapas de las puertas ya no cierran bien.



Foto 4: Estas son las puertas de los baños.



Foto 5: Este es el porton a sustituir del establecimiento.



Foto 6: Esta aula solo tiene piso rustico, por lo que al hacer la limpieza se genera demasiado polvo.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 05 0154-45	FECHA:	4 de marzo de 2023




Foto1: Esta es del estado en que se encuentra lámina del establecimiento.



Foto 2: Este es el estado en que se encuentra la madera del techo del establecimiento.



Foto 3: Este es el estado en que se encuentran las chapas de las puertas ya no cierran bien.




Foto 4: Estas son las puertas de los baños.



Reglon No. 5: Fotos de antes, durante del proyecto de sustitucion del cerco de madera por malla metalica y tubos de metal y alambre espigado.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 05 0154-45	FECHA:	23 de marzo de 2024



Renglon No. 1. Estas fotos son del proceso del proyecto del cambio del techo de la estructura de madera por metal y la lamina por troquelada,




Renglon No. 2. Fotos antes y durante del proyecto de sustición del porton de lamina por metal.



Renglon No. 3: Fotos de antes durante del proyecto de susticion de las puertas de los baños.



Renglon No. 4: Fotos de antes y durante del proyecto de sustitucion de chapas de las puertas de las aulas y la bodega.



Renglon No. 5: Fotos de antes, durante del proyecto de sustitucion del cerco de madera por malla metalica y tubos de metal y alambre espigado.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE PROYECTOS FINALIZADOS EN SU TOTALIDAD

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 05 0154-45	FECHA:	3 de mayo de 2024



Renglon No. 1. Estas fotos son del proyecto del cambio del techo de la estructura de madera por metal y la lamina por troquelada, finalizado.



Renglon No. 2 . Foto del proyecto del portón ya finalizado.



Renglon No. 3: Foto del proyecto del cambio de las puertas del servicio sanitario, finalizado.



Renglon No. 4: Foto del proyecto de cambio de las chapas de las puertas de las aulas ya finalizado .



Renglon No. 5: Fotos del proyecto de sustitucion del cerco de madera por malla metalica y tubos de metal y alambre espigado, ya finalizado.



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Foto 7: Esta es la banqueta a sustituir del establecimiento.



Foto 8 . Este es el estado en que se encuentra la pintura del establecimiento.



Foto 9. Este es el area del cerco a sustituir por mlla y alambre de pua.

Maria Aurora Pozuelo Duran

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]

