

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Los Pinos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0179-43	FECHA:	10/11/2024



Foto1: Sustitución inodoro



Foto 2: sustitucion de piso de cemento liquido



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustitución interruptores simples




Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Los Pinos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0179-43	FECHA:	10/11/2024




Foto 7: Sustitución interruptores dobles



Foto 8: Sustitución de focos ahorradores




Foto 9: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 10: Sustitución de tablero de flipones




Foto 11: reparación de cableado eléctrico



Foto 12: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Los Pinos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0179-43	FECHA:	10/11/2024



Foto 13: Limpieza de fosa séptica



Foto 14: Sustitución de caja de registro




Foto 15: Sustitución de pila de cemento de un lavadero




Foto 16: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras




Foto 17: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

