

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIOR       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio alta Mira
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0513-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Sustitucion de lámina troquelada aluzinc cal. 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3 :Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4:Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5:Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>I Rmatejedat</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p> 
---	--