

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Manantial
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1010-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustitución de chapas.



Foto 6: Sustitución de puerta en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Foto7: Sustitución de portón de metal.



Foto 8: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 9: Reparación de piso de cemento líquido.



Foto 10: Reparación de banquetas de concreto.



Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 12: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia, OPP, Libertad, Peten.

Firma y Sello Director Centro Educativo P. Caballo El Manantial, Libertad, Peten.



Foto13: Sustitución de chimenea de concreto.




Foto 14:




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
