

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Bomba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1013-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: sustitución de chapa



Foto 2: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitución a puertas servicio sanitarios



Foto 5: Sustitución de interruptores dobles




Foto 6: Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Deidonia Roque Moran*  
Firma y sello del Presidente de la COP

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

