

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: Mantenimiento a portones de metal



Foto 2: Mantenimiento a estructura puertas servicios sanitarios




Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución inodoro



Foto 6: Sustitución lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF: *Delmira Diaz* Firma y Sello Director Centro Educativo Público: *[Signature]*











SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	12/11/2024
 <p>Foto13: Sustitución de plafoneras</p>		 <p>Foto 14: Sustitución interruptores dobles</p>	
 <p>Foto 15: Sustitución de tomacorrientes dobles</p>		 <p>Foto 16: Sustitución de flípones</p>	
 <p>Foto 17: Sustitución de tablero de flípones</p>		 <p>Foto 18: Reparación de cableado eléctrico</p>	
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p>			
<p><i>Delmira Diaz</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo P. EORM</p> 	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 7: Sustrucción de piso cerámico



Foto 8: Sustrucción de vidrios



Foto 9: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero



Foto 10: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 11: Limpieza de fosa séptica




Foto 12: Sustrucción de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmira Diaz Paiz

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	14/09/2024




Foto 19: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios




Foto 20:




Foto 21:




Foto 22:




Foto 23:





Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director

