

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURALMIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1997-43	FECHA:	28/10/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámkina troquelada alluzin calibre 26




Foto 2: sustitucion de lámina por lamina troquelada aluzin calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 5: Fabricación e instalación de ventana balcon de metal




Foto 6: Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público