

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nuevo Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3672-43	FECHA:	30/10/2024

 <p>Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26</p>	 <p>Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26</p>
--	---

 <p>Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto</p>	 <p>Foto 3: Sustitución de flipones</p>
---	---

 <p>Foto 4: Sustitución interruptores simples</p>	 <p>Foto 5: Sustitución de focos ahorradores</p>
--	--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nuevo Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3672-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 6: Sustrición de plafoneras




Foto 7: Sustrición interruptores dobles



Foto 8: Reparacion de cableado eléctrico




Foto 9: Sustrición de tomacorrientes dobles



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: sustucion de plancha de metal de 3 homillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yenicy Patricia Cruz Figueras
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nuevo Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3672-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 12: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 13: Sustitución tapadera sanitario



Foto 14: Sustitución inodoro



Foto 15: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 16: Instalación de azulejo en estufa rural

Foto 17:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yooner Patricia Cruz Quiros
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

