

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD, PETÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "LAS PUERTAS DEL FUTURO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA NUEVO AMANECER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3888-45	FECHA:	18/04/2024



Foto 1: CAMBIO DE VENTANAS DE MADERA POR PERSIANAS POR SU USO NECESARIO PARA IMPARTIR CLASES DE TECNOLOGÍA DE APRENDIZAJE Y LA COMUNICACIÓN.



Foto 2: Completar aleta del predio por la luz del sol que cubre lamitad del aula, la lluvia que azota en invierno. Una torta de piso donde está el material de relleno por agua que se acumula.




Foto 3: Es la parte de atrás de centro de Tecnología de Aprendizaje y la comunicación.




Foto 4: Aquí se ve pestaña que se va trabajar



Foto 5: El intituto tiene tres aulas con piso dañada y por el auga que azota en la parte de atrás se colocará ventanas de persianas en el aula de primero, segundo y tercero básico.



Foto 6: Se observa el piso dañada de las aulas para ser arrecaglado con piso de cerramica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


PAULINA LORENZO LUCAS

Firma y sello del Presidente de la OP




ELIZA RAMÍREZ MEJÍA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

