

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMOCOCH, NUEVO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0005-42	FECHA:	24/09/2024



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Sustitución de chapa



Mantenimiento a estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de EODP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMOCOCH, NUEVO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0005-42	FECHA:	24/09/2024






Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzin calibre 26



Fabricacion e Instalacion de balcones de hierro en ventanas



Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPAL</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---