

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMOCOCH, NUEVO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0005-42	FECHA:	20/11/2024



SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



SUSTITUCION DE CHAPA



MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMOCOCH, NUEVO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0005-42	FECHA:	20/11/2024



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANAS



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la ESCUELA PÚBLICA</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---