

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMOCOCH, NUEVO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0008-43	FECHA:	09/09/2024



Sustitucion de inodoro

Sustitución de inodoro



Sustitucion de lavamanos

Sustitución lavamanos



Limpieza de fosa séptica

Limpieza de fosa séptica



Fabricacion de puertas

Fabricacion e instalacion de puertas de metal en baños



Sustitucion de focos ahorradores


Sustitucion de focos ahorradores



Sustitucion de capote troquelado

Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMOCOCH, NUEVO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0008-43	FECHA:	09/09/2024



Sustitución de plafoneras



Sustitución interruptores dobles



Sustitución de tomacorrientes dobles



Reparación de cableado electrico



Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF FAMILIA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMOCOCH, NUEVO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0008-43	FECHA:	09/09/2024







Estructura de madera por metal

Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Sustitucion por lamina troquelada

Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la QPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público