

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMOCOCH, NUEVO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0008-43	FECHA:	25/11/2024



SUSTITUCION DE INODORO



SUSTITUCION DE LAVAMANOS



LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA



FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL EN BAÑOS



SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



SUSTITUCION DE CAPOTES DE LAMINA, PARA LAMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMOCOCH, NUEVO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0008-43	FECHA:	25/11/2024



SUSTITUCION DE PLAFONERAS



SUSTITUCION DE INTERRUPTORES



SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES



REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO



SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

