

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Jose Pinares
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0010-43	FECHA:	28/10/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijacion



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujetiones, aplicación de pintura) Puertas de aulas



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero San Jose Pinares
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0010-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 7: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Suceky Coc
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

