

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero San Jose Pinares
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0010-43	FECHA:	28/10/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijacion



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) Puertas de aulas



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de...

*Claudia Saclek Cox*  
Firma y sello del Presidente de la OPA  
**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**  
SAN FRANCISCO, PETÉN

*[Signature]*  
Firma y Sello del Director Central  
**DIRECCIÓN**  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CASERO SAN JOSE PINARES  
SAN FRANCISCO, PETÉN



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Jose Pinares
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0010-43	FECHA:	28/10/2024



Foto 7: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 8:



Foto 9:



Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">                   Firma y sello del Presidente de la OPF             </p>	<p align="center">                   Firma y Sello Director             </p>
---	--

