

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN MARTÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 06 - 0456 - 43	FECHA:	13 DE NOVIEMBRE 2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA, Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 28, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada, Sustitución de elementos de fijacion



Foto 2: PUERTAS DE METAL, Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: VENTANAS, Mantenimiento a balcones de metal,



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delsi Onierda Zacarias Mendez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público