

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA PAZ, SAN FRANCISCO, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3194-43	FECHA:	08 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL




Foto 6: PINTURA A PUERTAS DE SERVICIO SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA PAZ, SAN FRANCISCO, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-3194-43	FECHA:	08 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Foto 8: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 9: MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



Foto 10: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 11: REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

