

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETEN | MUNICIPIO: | SANTA ANA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO VILLA NUEVA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-07-0004-43 | FECHA: | 11/10/2024 |



Foto1: SUSTITUCION DE MARCOS DE VENTANA



Foto 2: INSTALACION DE BALCONES



Foto 3: PINTURAS EN MUROS EXTERIORES



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE BAÑOS




Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTA DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

