

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CALZADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0008-45	FECHA:	6/09/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALIZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE TUBERIA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERA



FABRICACION E INSTALACIÓN DE BALCON DE HIERRO EN VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Emirican Sot
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CALZADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0008-45	FECHA:	6/09/2024




SUSTITUCIÓN DE CABLEADO PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES



SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLE



SUSTITUCIÓN DE SANITARIO



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enixian Soto
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

