

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CALZADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 07 - 0008 - 45	FECHA:	7/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA GALVANIZADAALUZINC



Foto 2: SUSTITUCION DE MARCO DE VENTANA




Foto 3: MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE METAL



Foto 4: INSTALACION DE LAMINA POR LAMINA GALVANIZADA ALUZINC



Foto 5: INSTALACION DE PUERTAS DE METAL



Foto 6: SUSTITUCION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mirian Soto*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

