


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA PEM. PABLO RAFAEL PEÑA RAMIREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Purusila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0009-45	FECHA:	14/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA PEM. PABLO RAFAEL PEÑA RAMIREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Purushila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0009-45	FECHA:	14/11/2024



Foto 7: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 8: Repello en muro y pared




Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Instalación de unidades de luz y fuerza (incluye interruptor,plafonera, foco, tomacorriente, ducto y cable eléctrico)



Foto 11: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 12: Sustitución de tubería línea principal con yave de paso y chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP 	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---