

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN RAMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0009-42	FECHA:	21/10/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA GALVANIZADA



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA GALVANIZADA EN COCINA



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE AULAS




Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DE AULAS



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

