

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0024-43	FECHA:	30/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE PORTANTE



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE



FOTO 5: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA ESTRUCTURAL



FOTO 5: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA ESTRUCTURAL



FOTO 6: SISTITUCION DE LAMINA POR LAMINA ESTRUCTURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las hojas.

Bety Anabelly chomá Nájera

Firma y sello del Presidente de la OPF



(Handwritten signature)

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

