

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. BARRIO NUEVO DEL CARMEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO DEL CARMEN, DOLORES, PTÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0036-43	FECHA:	4/09/2024




Foto 1. Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos




Foto 2. Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 3. Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar fotos.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

