

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. BARRIO NUEVO DEL CARMEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO DEL CARMEN, DOLORES, PTÉN
ESTABLECIMIENTO:	17-08-0036-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1. Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 2. Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 3. Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
OFICINA RURAL MIXTA
BARRIO NUEVO DEL CARMEN
DOLORES, PETÉN

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA DEICIAL RURAL MIXTA
BARRIO NUEVO DEL CARMEN
DIRECCION
CÓDIGO
17-08-0036-43
DOLORES, PETÉN