

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL BEJUCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0166-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 6: INTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Alva Lili Ramos</p> <p>Firma y sello del Presidente del Consejo Comunal de Beneficencia de la Familia DOLORES, PETEN</p>	<p>[Firma]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---