

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MOPAN I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0173-43	FECHA:	29/10/2024



Foto 1: Sustrucción de Pared y Balcones de Metal



Foto 2: Sustrucción de Estructura de Madera por Estructura de Metal y lámina troquelada aluzinc calibre 26 parte frontal



Foto 3: Sustrucción de Piso de Torta de Concreto



Foto 4: Sustrucción de Piso de Cemento Liquido



Foto 5: Sustrucción de Ventanas con Maya Metalica por Balcones de Metal



Foto 6: Sustrucción de Ventanas con Maya Metalica por Balcones de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Angélica Am
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

