

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MOPAN I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0173-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Sustitución de Pared



Foto 2: Sustitución de Estructura de Madera por Estructura de Metal y lámina troquelada aluzinc calibre 26 parte frontal



Foto 3: Sustitución de Piso de Torta de Concreto



Foto 4: Sustitución de Piso de Cemento Líquido




Foto 5: Sustitución de Ventanas con Maya Metalica por Balcones de Metal



Foto 6: Sustitución de Ventanas con Maya Metalica por Balcones de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria Anselica AM*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

