

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOS DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0519-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS




Foto 5: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 6: DESINSTALACION DE LAMINA EXISTENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---