

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Calabazal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0520-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA






Foto 5: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUERTA



Foto 6: SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO DE BANQUETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

ESCUELA OFICIAL PÚBLICA  
CASERIO EL CALABAZAL  
DOLORES, PETÉN

ESCUELA OFICIAL PÚBLICA  
DIRECCIÓN  
CASERIO EL CALABAZAL, DOLORES, PETÉN