

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Cobán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-1069-43	FECHA:	



Foto1: Sustitución de Lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de Puerta de Metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Reparación de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de Plafoneras

Observación:

Alba Luz Contreras H.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Cobán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-1069-43	FECHA:	



Foto 7: Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 8: Sustitución de flipon



Foto 9: Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación:

Alba Luz Contreras H.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

