

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEHAMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0025-42	FECHA:	21/11/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lámina troquelada aluzin calibre 26.



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 3: Sustitución de lamina, por lámina troquelada aluzin calibre 26.



Foto 4: sustitución de puerta



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustitución de vidrios

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público