

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMI

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUSILA ABAJO
ESTABLECIMIENTO:	17-09-0031-41	FECHA:	2/09/2024




Foto 1: MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL



Foto 2: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 3: SUSTITUCION DE PLAFONERA



Foto 4: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMPARA TIPO LED




Foto 6: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noemí Elizabeth Xuc Quib

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMIN

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUSILA ABJO
ESTABLECIMIENTO	17-09-0031-41	FECHA:	2/09/2024



Foto7: PINTURA MUROS INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 8:SUSTITUCION TUBERIA LINEAL PRINCIPAL



Foto 9:SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



Foto 10:INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE PVC



Foto11:SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 11:MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA ( CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noemi Elizabeth Xuc

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUSILA ABAJO
ESTABLECIMIENTO:	17-09-0031-41	FECHA:	2/09/2024



Foto 12: MANTENIMIENTO DE PORTON DE METAL




Foto 13: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA




Foto 14: MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK




Foto 15: SUSTITUCION DE SOPORTE O PESCANTE DE METAL PARA CANAL



Foto 16: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noemi Elizabeth Xuc Quib

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público