

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0045-43	FECHA:	30/08/2024



FOTO 1: CAMBIO DE LAMINA POR LAMINA DE ALUZIN.



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO



FOTO 3: CAMBIO DE PUERTA PRINCIPAL.




FOTO 4: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA



FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO.




FOTO 6: SUSTITUCION DE BALCON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0045-43	FECHA:	30/08/2024



FOTO 7: REPELLO EN MURO



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---