



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BARRIO NUEVO IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0047-43	FECHA:	16/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: Sustitución de elementos de fijación.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.




Foto 5: Sustitución de chapa.




Foto 6: Sustitución de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roselia Verónica González G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BARRIO NUEVO IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0047-43	FECHA:	16/11/2014



Foto 7: Sustitucion de puertas en servicio sanitario



Foto 8: Sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 9: Sustitucion de Balcones de metal.



Foto 10: Sustitución de piso cerámico



Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 12: Mantenimiento a portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roselia Veronica Gonzalez Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BARRIO NUEVO IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0047-43	FECHA:	16/11/2024



Foto 13: Sustitución de lámparas tipo led.



Foto 14: Reparacion de Cableado Eléctrico-



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar, el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

