

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETEN | MUNICIPIO: | SAN LUIS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO ARROYO SAN MARTIN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-0048-43 | FECHA: | 13/11/2024 |




FOTO 1: SUSTITUCION DE TECHO



FOTO 2: SUSTITUCION DE TECHO



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE

FOTO 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
| <p>Firma y sello del Presidente de la OPP</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|--|